


### Objaśnienia skrótów

- C 50 = wielopunktowe ryglowanie wkładką bębnekową
- H 50 = wielopunktowe ryglowanie klamką
- E 50 = wielopunktowe ryglowanie elektromechaniczne
- 16/2 (15,8/2,25) = szerokość/grubość listwy w mm
- 16/3, 20/3, 24/3 = szerokość/grubość listwy w mm
- U7/24 = wysokość/szerokość profilu listwy o profilu U w mm
- FFH = wysokość skrzydła na wrębie
- V# = układ ryglowań

### Objaśnienia skrótów w tabelach

- D = dornmas
- E = odl. między osiami otworów klamki i klucza
- G = wys. osadzenia klamki
- ⊙ = wymiar boku orzecha klamki
- O = powłoka
- VZ = złoty, chromianowany złoty (RotoNor)
- SL = RotoSil
- S = czarny, RAL 9005
- W = biały, RAL 9016
- B = brąz, RAL 8014

### Objaśnienie skrótów w tabelach:

- D = dornmas
- E = odl. między osiami otworów klucza i klamki
- G = wys. osadzenia klamki
- FB = szerokość frezu
- MN = oś orzecha klamki
- MS = oś puszki zamka
-  = możliwość docinania